


RP6087
Nut & Washer
Écrou et Rondelle
Tuerca y Arandela

RP31704 - Optional / Optionnel / Opcional
Vandal Resistant Spray Outlet with Wrench
0.5 GPM (1.9 L/min)
Sortie pulvériser à l'épreuve de vandale avec clé
0,5 gal/min (1,9 L/min)
La salida del rociador resistente al maltrato con llave
0,5 GPM (1,9 L/min)

RP31705 - Optional / Optionnel / Opcional
Vandal Resistant Spray Outlet with Wrench
1.5 GPM (5.7 L/min)
Sortie pulvériser à l'épreuve de vandale avec clé
1,5 gal/min (5,7 L/min)
La salida del rociador resistente al maltrato con llave
1,5 GPM (5,7 L/min)


061203A
Vandal Resistant Laminar Outlet with Wrench
0.5 GPM (1.9 L/min)
Sortie laminaire à l'épreuve du vandale avec clé
0,5 gal/min (1,9 L/min)
Salida laminar resistente al maltrato con llave
0,5 GPM (1,9 L/min)

RP6420
Wrench / Clé / Llave




063230A
Spout Assembly
Bec
Ensemble del
Tubo de Salida

RP30528
4" Coverplate - Anti-rotation
Plaque de finition de 4 po
- antirotation
Chapa de Cubierta de 4"
- Anti-rotacional




RP30522
Gasket
Joint
Empaque


063254A
Nut & Washers
Écrou et Rondelles
Tuerca y Arandelas



062032A
Braided Polymer Hose
Tuyau tressé en polymère
Manguera polímera trenzada




063257A
3/4" Solenoid Valve w/adaptors
for 3/8" Compression
Robinet à solénoïde ¾ po avec
adaptateurs à compression 3/8 po
Válvula solenoïde de 3/4" con
adaptadores para compresión de 3/8"



060905A
Cover Gasket
Joint de Couverture
Empaque de Tapa

060906A
Surface Mount
Housing
Boîtier monté
en surface
Cubierta
superficial del
montaje



060681A
Battery Holder
Porte-piles
Sujetador de Bateria


063258A
Surface Box Assembly
(less driver board and Battery Holder)
w/ 3/4" Solenoid Valve w/adaptors for 3/8" compression
Ensemble de boîtier monté en surface
(Moins la carte de puissance et de support de piles)
w/ Robinet à solénoïde ¾ po avec adaptateurs à compression 3/8 po
Caja de montaje
(menos tarjeta de control y compartimento para baterías)
con válvula de solenoïde de 3/4" con adaptadores para compresión de 3/8"

061297A
Driver Board
Module de commande
Tablero Impulsor

060908A
Solenoid Holder
Support à solénoïde
Sujetador de solenoïde


063257A
3/4" Solenoid Valve w/adaptors for 3/8" compression
Robinet à solénoïde ¾ po avec adaptateurs à compression 3/8 po
Válvula solenoïde de 3/4" con adaptadores para compresión de 3/8"

RP34280
8" Cover Plate - Anti-rotation
Plaque de Finition 8 po - Antirotation
Chapa de Cubierta - Anti-rotación de 8"



Accessories/Accessoires/Accesorios


060683A
24 VAC/6.4 VDC
Converter
Convertisseur
24 V c.a./6.4 V c.c.
Covertidor
24 VAC/6.4 VDC




061298A
24" Cable Extension
Rallonge de 24 po
Cable de extension de 24"




RP32856
120 VAC/24 VAC Plug-in Transformer
Transformateur enfichable
120 V c.a./24 V c.a.
Alambrado 120 VAC/24 VAC
Transformador para Enchufar



RP36203
Extends mounting depth by 1"
Extension Nut & Washer
Tige de Manoeuvre
Barra de Alzar




RP32508
120 VAC/24 VAC
Hardwire Transformer
Transformateur câblé
120 V c.a./24 V c.a.
Alambrado permanente
120 VAC/24 VAC
Transformador



Note: One transformer powers up to 10 faucets
Note : Un transformateur peut alimenter jusqu'à 10 robinets
Nota: Un transformador impulsa energia hasta 10 llaves/grifos

RP6346
Complete Grid
Strainer Assembly
Crépine complète
Ensamble Completo
del Colador con Rejilla



RP6140
Nut & Washer
Écrou et Rondelle
Tuerca y Arandela

RP6142
Gasket
Joint
Empaque

For Models with Grid Strainer-Install Grid Strainer First

1. Remove grid flange. Screw nut and washer down as far as possible. Push gasket down to nut and washer.
2. Remove tailpiece and apply plumber tape to threads. Replace tailpiece.
3. Apply silicone sealant to underside of grid flange. Insert grid strainer assembly up through bottom of lavatory. Screw grid flange back on and secure.
4. Pull grid strainer straight down into drain hole and secure gasket nut and washer. DO NOT TURN GRID STRAINER WHILE TIGHTENING NUT OR SEALANT MAY NOT SEAL DRAIN. REMOVE EXCESS SEALANT.

Sur les modèles munis d'une crépine, installez la crépine en première

1. Retirez la collerette de renvoi. Vissez l'écrou contre la rondelle pour abaisser ces deux éléments autant que possible. Placez le joint contre la rondelle et l'écrou.
2. Retirez le raccord de vidange et appliquez du ruban de plomberie sur les filets. Remettez ensuite le raccord en place.
3. Appliquez du composé d'étanchéité à silicone contre le dessous de la collerette. Introduisez le renvoi par le dessous du lavabo. Vissez la collerette sur le renvoi pour la caler.
4. Abaissez le renvoi dans le trou de vidange du lavabo et fixez-le en serrant l'écrou contre la rondelle et le joint. EMPÊCHEZ LE RENVOI DE TOURNER PENDANT QUE VOUS SERREZ L'ÉCROU POUR NE PAS COMPROMETTRE L'EFFICACITÉ DU COMPOSÉ D'ÉTANCHÉITÉ. ENLEVEZ L'EXCÈS DE COMPOSÉ D'ÉTANCHÉITÉ.

Para Modelos con Colador de Rejilla-Instale Primero el Colador de Rejilla

1. Quite la pestaña/reborde. Atornille la tuerca y la arandela lo más que pueda. Empuje el empaque hacia la tuerca y la arandela.
2. Quite la pieza de cola y aplique cinta para plomero a las roscas. Coloque la pieza de cola de nuevo.
3. Aplique sellador de silicona a la parte interior de la pestaña de la rejilla. Introduzca el ensamblaje de la rejilla coladora a través de la parte de abajo del lavamanos. Atornille la pestaña de la rejilla de nuevo y asegúrela.
4. Hale la rejilla directamente hacia abajo hasta llegar dentro del hoyo de desagüe y asegure el empaque, la tuerca y la arandela. NO GIRE LA REJILLA COLADORA MIENTRAS APRIETA LA TUERCA O EL MASTIQUE NO SELLARA EL DESAGÜE. quite el exceso de mastique.